

VIA FERRATA EL CHORRO

Municipio: Álora

Localización: 36.912618,-4.761569

Tiempo estimado realización: 3h30min ida y vuelta desde el aparcamiento

Dificultad: media, K3

Recorrido: 600m

Desnivel: 250m

Elementos a destacar: Tirolina y 2 puentes

Acceso: por estación de tren de El Chorro

Ferrata El Chorro

PARAJE NATURAL Desfiladero de los Gaitanes

ATENCIÓN

- Las actividades que implican la utilización de estas instalaciones pueden ser causa de accidentes graves o mortales. Tú eres el único responsable de tus actos y decisiones.
- Los menores deberán de estar siempre bajo la supervisión de un adulto.
- La zona situada bajo las instalaciones pueden ser peligrosas a causa de caídas fortuitas de objetos o pequeños desprendimientos de piedras.
- Para la realización de esta actividad es necesaria una formación específica para el aprendizaje de las técnicas y del uso de los materiales.
- Se considera imprescindible el uso de los siguientes elementos: Disipador o Zipper, Casco, Arnés y Guantes.

WARNING

- The activities which imply the use of these facilities can cause serious or fatal accidents. You are the only responsible for your acts and decisions.
- Minors should always be supervised by an adult.
- The area located under the facilities can be dangerous because of falling of objects by chance or little stone detachments.
- In order to develop this activity a specific training is required for the learning of the techniques and the use of materials.
- It is essential the use of helmet, harness, zipper and gloves.

Salida

Entrada

El Chorro

K3	Tirolina	1	2	3h	0'	2h30'	30'	±250m	650m
Media				Tiempo Total	T. Acceso	T. Ferrata	T. Regreso	Desnivel	Recorrido

PROGRESO EN VÍAS FERRATAS
USE OF IRON RAILS
ATENCIÓN: The use of iron rails is required for safety reasons.
WARNING: These safety pins between cables.

112 emergencias

Estado inicial:

- La vía Ferrata es de nueva construcción, se encuentra en perfecto estado
- Finales de cable cerrados con casquillo prensado
- Sujetacables sin oxidación y con recubrimiento anti óxido
- Guardacabos en todas las cocas del cable
- Camino de salida señalizado y en buen estado

Modificaciones:

- Sin modificaciones

Fotos:

